

お客様各位



2023年5月29日

ブリッド株式会社

愛知県東海市東海町1-11-1

電話:(052)689-2611

『BRIDE スーパーシートレール
トヨタ 86/GR86 用・スバル BRZ 用 LG タイプ』
一部自主回収のご案内

拝啓 平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この度、下記シートレール製品の一部において、生産工程の不備により、シート（座席）の前後位置調整機構のスライドロックがかかりにくく、使用中にシートが前後にスライドしてしまう恐れがあることが判明しました。

つきましては、お客様の安全のため、ご購入いただいたお客様を対象に全てのシートレールについて無償交換対応をさせていただきます。

ご使用いただいているお客様に多大なご心配、ご迷惑をおかけすることを、心より深くお詫び申し上げますとともに、該当製品の交換・回収につきましてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

●対象製品：下記製品のうち、2023年3月に生産した同一ロットの計17個

商品名 : スーパーシートレール LG タイプ 86 右席用

品番 : T901LG

適合車種（型式） : トヨタ 86（ZN6）・トヨタ GR86（ZN8）

商品名 : スーパーシートレール LG タイプ BRZ 右席用

品番 : F901LG

適合車種（型式） : スバル BRZ（ZC6・ZC8）

商品名	品番	適合車種	生産時期	販売時期	対象数
スーパーシートレール LG タイプ 86 右席用	T901LG	トヨタ 86（ZN6） ・GR86（ZN8）	2023年 3月	2023年3月	1個
				2023年4月	12個
スーパーシートレール LG タイプ BRZ 右席用	F901LG	スバル BRZ （ZC6・ZC8）	2023年 3月	2023年4月	3個
				2023年5月	1個

計17個

●交換内容


対象のシートレール製品一式をすべて、代替品と交換いたします。

●不具合の内容：

後付け交換用の当社製品シート（座席）を取り付けるために必要な部品として販売したシートレールにおいて、シートの前後位置調整用のスライドレール部分の加工工程に不備があったため、スライドレール（インナー）にあるノッチ部分に変形が生じている場合があります。主にスライド前方の一部の位置でスライドロックがかかりにくくなることがあります。そのため、スライド調整時、走行中などに乗員の体重がかかった場合、シート位置が不安定になったり、前後へスライドしてしまう恐れがあります。

※上記以外の生産時期の製品および、すべての生産時期における他のタイプ

（T901FO/FG/IG/LF、F901FO/FG/IG/LF や他の車種用シートレールすべて）については、構造・生産工程が異なりますので、交換の必要はなく、引き続きご使用いただけます。



●自主改善の内容

対象製品をご購入いただいた皆様に対し、代理店・販売店を通して、ご連絡をいたします。

販売店・取付店にて交換を実施いただきますようお願いいたします。

交換作業を依頼可能な店舗がご不明の場合は、弊社までお問い合わせください。

●返送について

取り外した製品は、代替品をお送りした箱に入れ、同梱の送り状を貼付のうえ弊社までご返送をお願いいたします。

●交換工賃について

交換作業の工賃については弊社で負担いたします。

●本件に関する連絡先

ブリッド株式会社 TEL.(052)689-2611 info@bride-jp.com 月～金曜 9:00-18:00 ※祝日除く